

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DETERMINA

DEL DIRIGENTE RESPONSABILE

delegato dal Direttore Generale dell'Azienda con delibera del 25.07.2018 n.1020

N. 173 DEL 15/05/2024

O G G E T T O

ACQUISTO URETERONEFROSCOPIO SONDA RIGIDA PER UROLOGIA.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2024
Numero Proposta: 183/24

Il Responsabile dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con note agli atti, il Servizio Ingegneria Clinica ha comunicato la non riparabilità dell'ottica rigida modello WOLF RICHARD GMBH - 8703 524 E-LINE MARBERGER SEMIRIGIDO in uso presso la U.O. Gruppo Operatorio Urologia dell'Ospedale di Vicenza, strumento necessario per la diagnosi e la terapia endoscopica;

vista la specifica richiesta avanzata dal Coordinatore Infermieristico della U.O. Gruppo Operatorio Urologia dell'ospedale di Vicenza, considerato l'elevato utilizzo della stessa e la necessità di avere uno strumento che fornisca un'immagine adeguata alla diagnostica intraoperatoria, appurato che non è in essere nessun contratto di service con la ditta produttrice MOVI spa, pertanto il costo di riparazione risulta a carico dell'Ente;

il coordinatore precisava inoltre che: "i modelli WOLF proposti dalla ditta Movi spa, in riferimento alle diverse misure di diametro e i diversi gradi di angolatura per la visione, non sono sovrapponibili ad altri modelli";

l'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00 tramite affidamento diretto, anche senza consultazioni di più operatori economici;

visto quanto sopra, si è quindi proceduto a richiedere offerta alla ditta Movi spa, produttrice della stessa, la quale ha fatto pervenire la propria proposta economica al prezzo complessivo di € 3.900,00 iva esclusa, prezzo agevolato utilizzando la formula repair exchange;

la formula "repair exchange" consiste nella sostituzione dell'apparecchiatura guasta con una nuova apparecchiatura e la restituzione dell'apparecchiatura guasta al fornitore; tale formula è più vantaggiosa per l'Azienda Ulss n. 8 Berica in quanto consente di risparmiare sia sul costo di acquisto, difatti il costo di un ureteronefroscoPIO nuovo è pari ad € 9.380,00 iva esclusa, sia sul costo di smaltimento della sonda guasta;

i prezzi sono in linea con quelli praticati ad altre Aziende Sanitarie del territorio nazionale;

stante quanto in precedenza riportato si propone, quindi, di assegnare la fornitura in repair exchange dell'ureteronefroscoPIO della U.O. Gruppo Operatorio Urologia dell'ospedale di Vicenza alla ditta Movi spa per un importo complessivo pari ad € 3.900,00 iva esclusa;

il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

In base al D.Lgs. n. 36/2023 ed in conformità ai poteri conferiti con deliberazione del Direttore Generale n. 1020 del 25.07.2018.

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE

UO.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

D I S P O N E

1. di assegnare, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, l'acquisto con la formula repair exchange dell'ureteronefroscoPIO alla ditta Movi spa per un importo complessivo pari ad € 3.900,00 iva esclusa;
2. di dare atto che il costo complessivo di € 4.758,00 sarà imputato al conto di contabilità generale conto 5402000064 CDEL 24VP0183Q0 e sarà totalmente a carico del bilancio sanitario 2024;
3. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
