

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



PROVVEDIMENTO

DEL DIRIGENTE RESPONSABILE

“UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica”

delegato dal Direttore Generale dell’Azienda con delibera regolamentare 25.07.2018 n.1020

n.185

del 1-6-2021

O G G E T T O

Assegnazione della fornitura in repair exchange di n. 3 sonde ecografiche per ecografi Philips.

Proponente: UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 198

UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica/2021/198

Il Responsabile dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con nota prot. 47522 del 04.05.2021 il Responsabile dell'UOS Ingegneria Clinica e Tecnologie di Diagnostica Strumentale comunicava la non riparabilità di n. 3 sonde ecografiche Philips in utilizzo con l'ecografo Philips mod. Epiq 7 (n. inv. 102814 – anno 2018) in dotazione all'UOC di Cardiologia del P.O. San Bortolo di Vicenza;

con nota prot. 50380 del 11.05.2021 il Direttore dell'UOC di Cardiologia del P.O. San Bortolo di Vicenza richiedeva la sostituzione delle sonde ecografiche in parola;

in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 63 c.3 del D.Lgs.50/2016 e dal "Regolamento aziendale per l'acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria", è stata richiesta offerta alla ditta S.I.D.EM spa, fornitore esclusivo dei prodotti Philips, la quale proponeva la sostituzione in repair exchange delle sonde ecografiche non riparabili al costo complessivo di € 36.400,00 iva esclusa;

il costo delle sonde risulta congruo;

stante quanto in precedenza riportato si propone, quindi, l'aggiudicazione della fornitura di n. 3 sonde ecografiche per ecografi Philips in repair exchange alla ditta S.I.D.EM spa al prezzo complessivo di € 36.400,00 iva esclusa:

ai sensi ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 50/201 è necessario nominare il responsabile della gestione del contratto;

il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

in conformità ai poteri conferiti con deliberazione del Direttore Generale n. 1020 del 25/07/2018

sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE

PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

D I S P O N E

1. di assegnare la fornitura in repair exchange n. 3 sonde ecografiche per ecografi Philips in fabbisogno all'UOC di Cardiologia del P.O. San Bortolo di Vicenza alla ditta S.I.D.EM spa per un totale di € 44.408,00,00 iva inclusa;
2. che il costo di euro € 44.408,00 Iva inclusa sarà imputato al conto di contabilità generale 5507000160 CDEL 20VP0198Q0 e sarà totalmente a carico del bilancio di esercizio dell'anno 2021;
3. di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 50/201, il Sig. Roberto Artuso, collaboratore tecnico UOS Ingegneria Clinica e Tecnologie di Diagnostica Strumentale dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica";
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Il presente atto è firmato digitalmente da

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 2-6-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 2-6-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI